

Компания "Домашние Спасатели"

www.domspas.ru

ул.Маршала Рокоссовского д.8 корпус 3

т. 423-333-43



Ремонт БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

| Наименование работ | | Цена (руб.) | | |
|---|-----|-------------|--------------------|-----------------|
| Примечания: 1. Выезд / диагностика - 300 руб. 2. При Ремонте выезд / диагностика - Бесплатно 3. Цену указаны за работу - без материалов 4. В зависимости от марки техники, сложности работ, мастер имеет право устанавливать отличную стоимость работ от прайса | | | | |
| Ремонт холодильников | | | | |
| Цены на отечественных холодильников | | | | |
| Диагностика | шт. | 300 | | |
| Заправка фреоном | шт. | 2500 | | |
| Замена испарителя | шт. | 3500 | | |
| Замена компрессора | шт. | 4500 | | |
| Ремонт испарителя | шт. | 2000 | | |
| Замена конденсатора | шт. | 2500 | | |
| Замена фильтра-осушителя | шт. | 800 | | |
| Устранение засора капиллярки | шт. | от 2000 | | |
| Замена термостата | шт. | от 1000 | | |
| Замена электронного блока управления | шт. | от 3000 | | |
| Замена пускозащитного реле | шт. | от 1500 | | |
| Замена ТЭН испарителя | шт. | от 1500 | | |
| Ремонт электрической схемы | шт. | 900 | | |
| Мелкий Ремонт | шт. | 500 - 900 | | |
| Ремонт импортных холодильников | | | | |
| Диагностика | шт. | 300 | | |
| Заправка фреоном | шт. | от 2000 | | |
| Замена испарителя | шт. | 3500 - 5000 | | |
| Замена конденсатора | шт. | 3100 | | |
| Замена фильтра-осушителя | шт. | 800 | | |
| Замена термостата | шт. | от 1500 | | |
| Замена пускозащитного реле | шт. | 1500 | | |
| Замена платы управления | шт. | от 3500 | | |
| Ремонт платы управления | шт. | от 2000 | | |
| Замена вентилятора мотора | шт. | 800 - 3000 | | |
| Замена таймера системы (NO FROST) | шт. | от 1500 | | |
| Ремонт электро схемы | шт. | 1500 - 4000 | | |
| Прочистка стока воды | шт. | 500 - 1500 | | |
| Замена датчика температуры | шт. | от 1500 | | |
| Замена Термо Электро Нагревателей системы (NO FROST) | шт. | 1500 - 5000 | | |
| Замена датчика оттайки | шт. | от 1500 | | |
| Замена вентилятора системы (NO FROST) | шт. | 1500 - 3500 | | |
| Ремонт электроплит | | | | |
| Наименование работ без стоимости з/ч | | шт. | Цена (руб.) | Запчасти |
| Замена одной конфорки | шт. | от 1400 | | |
| Замена трехконтактной розетки | шт. | от 1500 | | |
| Ремонт клемных колодок | шт. | от 1400 | | |
| Замена ручки одного-двух переключателей (пакетников) | шт. | от 1400 | | |
| Замена сигнальной лампочки (на панели управления) | шт. | от 1250 | | |
| Замена клавишного переключателя | шт. | от 1400 | | |
| Замена вентилятора духовки | шт. | от 1500 | | |
| Замена эл. розетки на панели управления | шт. | от 1400 | | |
| Замена переключателя духового шкафа | шт. | от 1800 | | |
| Замена рабочего стола для конфорок | шт. | от 1900 | | |

| | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|--|
| Замена (Ремонт, отключение) таймера духовки | шт. | от 1600 | | |
| Замена РЭМа | шт. | от 1600 | | |
| Замена двух-трех конфорок | шт. | от 1700 | | |
| Замена реле | шт. | от 1600 | | |
| Замена электронного модуля | шт. | от 1700 | | |
| Замена одного-двух тэнов духового шкафа | шт. | от 1900 | | |
| Замена термостата духового шкафа | шт. | от 1800 | | |
| Замена ручки трех-четырёх переключателей (пакетников) | шт. | от 1400 | | |
| Замена переключателя духового шкафа (с термодатчиком) | шт. | от 1600 | | |
| Замена высокотемпературного нагревателя гриля | шт. | от 1700 | | |
| Ремонт электросхемы | шт. | от 1800 | | |
| Замена панели управления | шт. | от 1950 | | |
| Замена четырех и более конфорок | шт. | от 2000 | | |
| Проведение работ по нескольким категориям одновременно | шт. | от 2100 | | |
| Ремонт (восстановление) электронного модуля | шт. | от 2000 | | |
| Разкодировка (разблокировка) электронного управления ЭП | шт. | от 2150 | | |
| Любой Ремонт промышленных электроплит | шт. | от 3200 | | |
| Любой Ремонт профессиональных электроплит | шт. | от 3000 | | |
| Любой Ремонт индукционных электроплит | шт. | от 3500 | | |
| Любой Ремонт Духовых Шкафов, совмещенных с СВЧ-печами | шт. | от 3800 | | |
| Ремонт стиральных машин | | | | |
| Наименование работ без стоимости з/ч | | | | |
| | шт. | Цена (руб.) | Запчасти | |
| Выезд + Диагностика стиральной машины | шт. | 300 | | |
| Наценка за работу со встроенной техникой | шт. | 500 | | |
| Установка и подключение стиральной машины (к имеющимся коммуникациям) | шт. | от 1790* | | |
| Не включается | | | | |
| Замена сетевого выключателя стиральной машины | шт. | от 790* | Стоимость запчасти | |
| Замена платы управления | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Не вращает барабан | | | | |
| Замена ремня стиральной машины | шт. | от 790* | Стоимость запчасти | |
| Замена шкива барабана стиральной машины | шт. | от 1390* | Стоимость запчасти | |
| Замена двигателя стиральной машины | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Замена щёток двигателя стиральной машины | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Замена подшипников стиральной машины | шт. | от 2560* | Стоимость запчасти | |
| Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) | шт. | от 1390* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Не сливает | | | | |
| Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины | шт. | от 790* | Стоимость запчасти | |
| Устранение засора стиральной машины (без разборки) | шт. | от 1290* | | |
| Устранение засора стиральной машины (с разборкой) | шт. | от 2390* | | |
| Устранение инородного предмета из бака стиральной машины | шт. | от 2390* | | |
| Замена насоса стиральной машины | шт. | от 1390* | Стоимость запчасти | |
| Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) | шт. | от 1390* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Не заливает | | | | |
| Замена электромагнитного клапана стиральной машины | шт. | от 790* | Стоимость запчасти | |
| Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) | шт. | от 1390* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчасти | |
| Не греет | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--------------------|--------------------------------|
| | Замена нагревателя (тэн) стиральной машины | шт. | от 1390* | Стоимость запчастей гар 2 года |
| | Замена платы управления (Ремонт стиральной машины) | шт. | от 1390* | Стоимость запчастей |
| | Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчастей |
| | Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | шт. | от 1590* | Стоимость запчастей |
| Течет | | | | |
| | Замена манжеты (уплотнительной резины люка) | шт. | от 1390* | Стоимость запчастей |
| | Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины | шт. | от 790* | Стоимость запчастей |
| | Устранение засора стиральной машины (без разборки) | шт. | от 1290* | |
| | Устранение засора стиральной машины (с разборкой) | шт. | от 2390* | |
| | Замена бака стиральной машины | шт. | от 2490* | Стоимость запчастей |
| | Замена насоса стиральной машины | шт. | от 1390* | 2г гар |
| Не открывается люк | | | | |
| | Разблокировка люка стиральной машины | шт. | от 1790* | |
| | Замена блокировки стиральной машины | шт. | от 1390* | Стоимость запчастей |
| | Замена люка стиральной машины | шт. | от 1390* | Стоимость запчастей |
| | Замена замка стиральной машины | шт. | | |
| Гремит при отжиме | | | | |
| | Замена амортизаторов (2 шт) | шт. | от 1390* | Стоимость запчастей |
| | Замена подшипников стиральной машины | шт. | от 2560* | Стоимость запчастей |
| Все цены указаны без учёта стоимости зап. частей* | | | | |
| Ремонт посудомоечных машин | | | | |
| | Наименование работ | | Цена (руб.) | |
| | Замена сливного насоса (помпа) | шт. | от 2 700 | |
| | Замена нагревательного элемента (ТЭН) | шт. | 2800 | |
| | Электронный блок управления (модуль) | шт. | от 3200 | |
| | Командный аппарат (программатор, таймер) | шт. | 3200 | |
| | Замена Циркуляционного насоса | шт. | от 4 200 | |
| | Аквастоп | шт. | 2500 | |
| | Клапан залива воды | шт. | 1900 | |
| | Устранение засора | шт. | 1 500 - 2 000 | |
| | Замена устройства блокировки двери (УБЛ) | шт. | от 2 000 | |
| | Датчик уровня воды | шт. | 1 900 - 2 100 | |
| | Сетевой шнур | шт. | 1 200 - 1 500 | |
| Ремонт телевизоров | | | | |
| | Наименование работ | | Цена (руб.) | |
| | Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ до 16 дюймов | шт. | от 250 | |
| | Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ 21 дюйм | шт. | от 270 | |
| | Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ 29-32 дюйма | шт. | от 500 | |
| | Ремонт телевизоров ИМПР. ЛТД диагональ свыше 32 | шт. | от 700 | |
| | Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 900 | |
| | Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюймов | шт. | от 1100 | |
| | Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональ 29-32 дюймов | шт. | от 1500 | |
| | Ремонт модуля питания ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 1750 | |
| | Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 980 | |
| | Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюйм | шт. | от 1180 | |
| | Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1580 | |
| | Ремонт строчной развертки ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 2700 | |
| | Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 880 | |
| | Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональ 21 дюйм | шт. | от 980 | |

| | | | |
|--|-----|---------------------|--|
| Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюйм | шт. | от 1200 | |
| Ремонт кадровой развертки ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 1800 | |
| Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 800 | |
| Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм | шт. | от 1350 | |
| Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1550 | |
| Ремонт радио-канал замена тюнера ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 2150 | |
| Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 600 | |
| Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм | шт. | от 760 | |
| Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1160 | |
| Ремонт звукового тракта замена УНЧ ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 2160 | |
| Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 800 | |
| Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров | шт. | от 1100 | |
| Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1500 | |
| Ремонт видео усилителя яркостного сигнала ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 2000 | |
| Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 1300 | |
| Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм | шт. | от 1500 | |
| Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1800 | |
| Ремонт замена дип. процессоров ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 3000 | |
| Ремонт восстановление 100 Гц. модулей ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1500 | |
| Ремонт восстановление 100 Гц. модулей ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 2500 | |
| Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю до 16 дюймов | шт. | от 1000 | |
| Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю 21 дюйм | шт. | от 1000 | |
| Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю 29-32 дюймов | шт. | от 1500 | |
| Ремонт восстановление ПО, замена памяти ЛТД Телевизоров диагональю свыше 32 дюймов | шт. | от 2000 | |
| Настройка П.О с ПДУ | шт. | 800—1500 | |
| Настройка каналов с ПДУ автомат | шт. | 360 | |
| Настройка сортировка эфирных каналов | шт. | 500 | |
| Настройка кабельных каналов | шт. | 700 | |
| Доставка ТВ до квартиры | шт. | 200 | |
| До мастерской | шт. | Договорная | |
| Замена кинескопа | шт. | от 460 | |
| LCD TV | | | |
| Ремонт LCD ТЕЛЕВИЗОРОВ | | | |
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | | Цена Ремонта | |
| Ремонт модуля питания | шт. | от 1500 | |
| Ремонт подсветки дисплея | шт. | | |
| Замена трансформаторов инвертора | шт. | от 900 | |
| Замена лампы | шт. | от 1200 | |
| Замена инвертора | шт. | от 600 | |
| Ремонт радиоканала, тюнера | шт. | от 1450 | |

| | | | |
|---|-----|------------------------|--|
| Ремонт управления(кнопками и ПДУ) | шт. | от 600 | |
| Замена кнопок | шт. | от 350 | |
| Замена фотоприемника | шт. | от 400 | |
| Ремонт восстановления П.О (программного обеспечения) | шт. | от 1500 | |
| Замена флешь памяти | шт. | от 1400 | |
| Ремонт УНЧ (звукового тракта) | шт. | от 850 | |
| Замена УНЧ | шт. | от 1050 | |
| Замена динамиков | шт. | от 600 | |
| Ремонт дефектов изображения | шт. | от 1350 | |
| Замена сканера | шт. | от 1050 | |
| Восстановление сканера | шт. | от 1400 | |
| Восстановление, замена шлейфа | шт. | от 500 | |
| Установка сборка ТВ | шт. | 500 | |
| Настройка каналов ТВ авто | шт. | 360 | |
| Сортировка каналов | шт. | 340 | |
| Настройка сортировка кабельных каналов | шт. | 840 | |
| Установка кронштейна на стену | шт. | от 500 | |
| Вскрытие задней крышки ТВ | шт. | 200 | |
| Доставка до подъезда от мастерской по городу | шт. | 200 | |
| Восстановление ТВ после жидкости , падения ,грозы, перенапряжения сети переменного тока | шт. | Договорная | |
| Плазменные ТВ | | | |
| Ремонт ПЛАЗМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ ТВ | | | |
| Наименование работ | | Цена работы | |
| Ремонт модуля питания | шт. | от 1500 | |
| Ремонт блоков Y,X,Z | шт. | от 1900 | |
| Замена блоков Y,X,Z | шт. | от 1500 | |
| Ремонт MAIN платы | шт. | от 1900 | |
| Ремонт радиоканала и тюнера | шт. | от 1500 | |
| Ремонт УНЧ (звукового тракта) | шт. | от 1200 | |
| Замена УНЧ | шт. | от 1500 | |
| Замена динамиков | шт. | от 700 | |
| Восстановление управления ТВ (кнопки , ПДУ) | шт. | от 700 | |
| Замена кнопок | шт. | от 700 | |
| Замена фотоприемника | шт. | от 900 | |
| Ремонт восстановления программного обеспечения(П.О) | шт. | от 1000 | |
| Замена флешь памяти | шт. | от 1500 | |
| Замена MAIN платы | шт. | от 2300 | |
| Замена пламенной панели | шт. | от 2500р | |
| Настройка ТВ авто | шт. | 360 | |
| Сортировка каналов | шт. | 340 | |
| Настройка кабельных каналов и сортировка | шт. | 900 | |
| Установка кронштейна на стену | шт. | от 1000 | |
| Мониторы | | | |
| Ремонт LCD МОНИТОРОВ | | | |
| Наименование работ | | Стоимость работ | |
| Ремонт модуля питания | шт. | от 500 | |
| Ремонт подсветки дисплея | шт. | от 1000 | |
| Замена трансформаторов подсветки | шт. | от 900 | |
| Замена инвертора | шт. | от 1000 | |
| Замена лампы | шт. | от 1000 | |
| Ремонт платы управления | шт. | от 700 | |
| Замена платы управления | шт. | от 500 | |
| Замена восстановления шлейфа | шт. | от 500 | |
| Замена гнезда входа | шт. | 500 | |
| Замена матрицы | шт. | от 1500 | |
| Подключение ,замена шнура ПК | шт. | 360 | |

Все цены указаны без учёта стоимости зап. частей*

Выезд и диагностика оплачивается, если не производится Ремонт. Стоимость 300 рублей

Выезд мастера за пределы Н.Н. 25 руб./км. (в две стороны)

* Стоимость работы зависит от точной модели Вашей стиральной машины.